

Lappeenrannan vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän esteettömyyskierros Lappeenrannan uudessa sisäliikuntahallissa 27.5.2026

SAAPUMINEN ALUEELLE VALTAKATU 63 PIHAAN


Lappeenrannan uusi sisäliikuntahalli on valmistumassa ja avajaisia vietetään 23.6.2026, jolloin halli on avoinna kaikille asukkaille.

Huomioita saapumisesta sisäliikuntahallin pihalle esteettömyyden näkökulmasta katsottuna.



Kaivattiin selkeitä opasteita missä on pääovi, josta mennään sisälle. Pääoven yläpuolella olevaan etuseinäpaneeliin kaivattiin selkeää merkintää "Sisäänkäynti".

Kiinteistön pitkällä sivulla on useita ovia, siksi kaivattiin selkeää opastusta, mistä päässään sisään.



Sisäänkäynnin välittämässä läheisyydessä on kaksi LE-paikkaa. Pihalla oli muutama muukin parkkipaikka.






Pääovelle pääsee myös kävellen Valtakadun kevyenliikenteenväylältä suoraan pääovelle. Nämä rappuset eivät ole esteettömät loppuun saakka eli **kaiteesta puuttuu se loppuosa, joka turvaa askeleet alimmalta askelmalta maahan saakka.**

Hyvää esteettömyyttä on, että kaiteessa on välikaide lyhytkasvuisia ja lapsia huomioiden.

SISÄÄNKÄYNTI SISÄLIIKUNTAHALLIIN



Esteettömyystyöryhmä kulki sisään viereisestä huolto-oven kautta. Kerrottiin, että ovet avautuvat automaattisesti, kun saavutaan sisäänkäynnin ovelle. Sisäänkäynti on esteetön, kun ovet avautuvat automaattisesti ja on tasainen sisäänkäynti. Sisäänkäynnin lasissa ovissa oli hyvin huomioitu välikuviot, hahmottaa sisäänkäyntiä ja estää törmäyksiä (heikkonäköiset).

Sisäänkäynnistä tullaan suoraan kahviotilaan, joka on yhdessä tasossa. Kalusteet puuttuivat vielä tällä hetkellä. Olisi hyvä huomioida lyhytkasvuiset kalusteissa, etenkin tuoleissa, jotta istumaan pääsy on sujuvaa.




Kahvion myyntitiski on kohtuullisella korkeudella, myös lyhytkasvuisia ajatellen.






Esteettömyyden ja etenkin aistivammaisten saavutettavuuden kannalta oli positiivista, että kahvion tiskillä oli jo asennettuna palveluinduktio-silmukka.



Kahvilatiskin väritys on kaunis ja miljööseen sopiva, mutta ehkä hiukan sekava hahmottaa tiskin eri tasot.

LE-WC tilat

Kahvio vierestä löytyy ensimmäinen LE-WC tila. Oli merkitty hyvin ja hyvää esteettömyyttä on myös se, että laatussa oli myös ilmoitettu tila pistekirjoituksella. LE-WC on esteetön. LE-WC tila tekstinä saattaa olla vielä ”vieras” useimmille. Yläkerran vastaavassa tilassa oli ovesa perinteinen pyörätuolin kuva, joka helpottaa hahmottamista.



Yläkerran LE-WC oli myös esteetön. Yläkerran LE-WC tilan merkintä oli erilainen kuin alakerran. **Suositellaan, että jokaisessa LE-WC tilan ovesa olisi samanlainen merkintä eli kirjaimet LE-WC ja sama alla pistekirjoituksella.**

YLÄKERTAAN MENO

Alakerran kahviosta pääsee yläkertaan joko portaita pitkin tai Inva-hissillä. Yläkertaan johtavissa kaiteissa oli myös välikaide, joka on hyvää esteettömyyttä lyhytkasvuisille ja lapsille. Kaiteista toinen, joka on seinäviereen kiinnitetty, jatkuu oikeaoppisesti viimeisen rappusen yli. Toisella puolella oleva kaide sen sijaan loppuu kesken. Tätä perusteltiin sillä, ettei portaiden ylijohdava kaide ole esteenä sujuvalle kulkemiselle tasanteella. **Periaatteessa molempien kaiteiden tulisi jatkua sen 30 cm yli viimeisen porrasaskelman.**



Inva-hissi toimi moitteettomasti.

Ja hyvin oli jälleen merkitty laite myös pistekirjoituksella.




YLÄKERRAN ESTEETÖN KATSOMOTILA



Yläkerrassa on esteetön katsomotila, jonne voi siis tulla pyörätuolilla tai rollaattorilla seuraamaan areenan tapahtumia. Sinne tulee kahviokalusteita, kahviosta voi ottaa mukaan syötävät / juotavat. Yläkerrassa on myös LE-WC, josta oli maininta jo aikaisemmin.

KATSOMOT AREENAN LAIDALLA



Sisäliikuntahallin yleiset katsomotilat toimivat samalla tavalla kuin Urheilutalolla. Ne ovat seinän vieressä ja tarvittaessa vedetään esille. Näissä ei ole kaiteet kuin reunoissa. Jäi epäselväksi, että onko niissä välikaidetta, todennäköisesti ei.



Nämä katsomot eivät ole esteettömiä.

YLÄKERRAN KUNTOSALI

Yläkerran kuntosaliin pääsee esteettömästi alakerrasta hissillä ja itse kuntosaliin mennessä ja poistuessa ovi avautuu oven avauspainiketta käyttäen. Kuntosali kalusteet puuttuivat vielä. **Niitä paikoilleen asennettaessa tulisi ottaa huomioon riittävän suuret välit (150 cm), jotta pääsee esteettömästi kulkemaan kuntosalivälineiden välissä.**





PORTAAT YLÄKERRAN TASANTEELTA ALAS suoraan Areenalle



Portaiden yläpään kaiteissa on hyvin huomioitu kaiteen jatkuminen, näin kaiteista saa jo hyvän otteen ennen kuin astuu portaille. **Portaiden alapäässä sen sijaan kaide loppuu kesken**, vaikka se voisi olla vielä hiukan pidempi aina lukkopesään saakka. Seinän puolella kaiteessa oli huomioitu välikaide. Ja siellä kaide jatkuu niin pitkälle kuin mahdollista eli yli viimeisen askelman lukittavaan porttiin saakka.

AREENAN VALKOISET PILARIT



Areenan sivulla on isot valkoiset pilarit. **Heikkonäköisiä ajatellen niihin voisi laittaa jonkinlaista**

huomion herätettä törmäyksen varalta. Miljööseen sopivalla tavalla, esimerkiksi samalla tavalla kuin on merkitty vaalea kaide radan reunalla, sinisellä nauhalla. Yleisöhän ei kävele tuolla reunoilla, mutta saattaahan areenan käyttäjissäkin olla heikkonäköisiä, heidän turvallisuuttaan ajatellen.



Toinen kohta, joka tulisi merkitä hyvin, on yläkerrasta laskeutuvien portaiden porrastasanne. Se on juuri sillä korkeudella, että joku saattaa lyödä siihen päähänsä. **Tähän kohtaan olisi siis hyvä laittaa jokin huomion herättävä tarranauha.**

PALLOILUKENTÄLLE MENEVÄT OVET JA PUKUHUONE



Sisäliikuntahallin jalkapallokentän puoleisessa päädyssä on uloskäynnit pallokentälle sekä pukuhuone jalkapalloilijoille. Tämä pukuhuone ei ole esteetön, sellaisia kyllä löytyy vähän matkan päästä. Ulosmeno pihalle on esteetön, mutta takaisin sisälle tulo ei ole, betonikynnys ilman luiskaa on esteellinen. Sinänsä ei ongelma, koska pääsisäänkäynti on lähellä ja se on esteetön.

ESTEETTÖMÄT PUKUHUONEET areenan laidalla



Areenan laidalta löytyvät sekä naisten että miesten esteettömät pukuhuoneet. **Niihin tulisi lisätä merkki, joko se pyörätuolikuva tai sitten teksti LE-pukuhuone.** Niihin oli jo hienosti laitettu teksti pistekirjoituksella, mutta jotta muutkin vammaiset osaisivat niihin löytää, tulisi olla


näkyvissä Inva-merkki. Näin olisi merkinnät linjassaan koko hallin osalta, samalla tavalla. **Esteettömissä pukuhuoneissa on LE-WC tilat, niihin tulisi lisätä merkintä myös pistekirjoituksella.**



Pukuhuoneissa on naulakot kaikki sijoitettu leveän penkin taakse kohtuuttoman ylös. Tämä ei ole esteetöntä, etenkin huomioiden lyhytkasvuisia tai muuten toimintarajoitteisia.


Naulakoita tulisi olla myös paljon alempana, jotta ne olisivat esteettömät.

Tässä on hienosti huomioitu esteettömyys, istuin ja nousutuki.



Pesu-
huoneessa
pyyhekoukkuja

oli laitettu alemmaksi, mikä on siis hyvää esteettömyyttä.



Tukikaiteita laitettu, hyvää esteettömyyttä.



LE- pukuhuoneen WC:ssä on käsien pyyheteline laitettu liian korkealle, ajattelen pyörätuolissa istuvia ja lyhytkasvuisia. Jokainen LE-WC tulisi käydä läpi ja tarkistaa, että käsipyyheteline olisi matalammalla eli esteettömästi käytettävissä.

ARVOESINEIDEN SÄILYTSLAATIKOSTO SEINÄLLÄ



Koska pukuhuoneet eivät ole lukollisia, niin hallin takaseinälle on asennettu laatikosto, johon voi laittaa omalla lukolla arvoesineensä. **Laatikoston numerot tulisi vaihtaa vaaleiksi.** Musta teksti tummansinisellä pohjalla ei ole esteetön. Ja **alariville muutamiin laatikoihin tulisi laittaa kansainvälinen inva-merkki eli pyörätuolin kuva**, jotta tämä laatikosto palvelisi pyörätuolissa istuvia ja lyhytkasvuisia.

INDUKTIOSILMUKKA KATSOMOTILOISSA



Hallin katsomo-osaan, sekä esteettömään että reunalla oleviin vedettäviin katsomoihin, on vedetty induktiosilmukka. Tässä kyltissä vielä

virheellisesti maininta, että olisi myös kenttäalueella, näin ei ole. Kyltti on menossa vaihtoon. Oikein hyvää esteettömyyttä.

PÄÄSY AREENAN TASOLLE sisäänkäynnistä



Pääsy areenan puolelle tapahtuu porttien kautta. Pyörätuolilla liikkuvalla on oma sisäänkäyntinsä. Esteettömät toiminnot, mutta **lasiin tulisi laittaa samankaltaiset huomio teipit, jotta ei tulisi turhia törmäyksiä lasioviin.**

YLEISÖN PÄÄSY SIVUKATSOMOON



Pääsisäänkäynnistä on lasiset portit, joiden kautta tapahtumiin osallistuvat katsojat pääsevät sivulla oleviin katsomoihin. **Myös näihin lasisiin portteihin olisi ihan hyvä yleisen turvallisuuden takia laittaa ne huomiotarrat.**


HALLIN OPASTETAULU



Hallin opastetaulu sisääntuloaulassa sopii hyvin miljööseen ja on harmoninen. Mutta **heikkonäköiselle se on esteellinen. Tekstit tulisi olla paremmin luettavissa.**

HÄTÄULOSKÄYTÄVÄT

Hallin molemmilla sivuilla on hätäuloskäytävät, portaat, joissa on kaiteet. Myös näissä kaiteissa kuten lähes kaikissa hallin kaiteissa, vain toisella puolella, seinän puolella, on esteetön kaide, eli kaide, joka menee 30 cm yli viimeisen askelman. **Periaatteessa molemmin puolin, kaiteen tulisi jatkua sen 30 cm, jotta olisi esteetön.**



Hallin pelastussuunnitelmassa on varmastikin huomioitu, miten saadaan hätätilanteessa vammaiset huolehdittua turvallisesti pois tilasta.

YHTEENVETO

Esteettömyystyöryhmä koki, että hallin suunnittelussa on huomioitu vammaiset ja myös aistivammaiset hyvin, siitä kiitos!

Pientä tarkennusta edellä mainittuihin kohtiin, niin Lappeenrannan uutta sisäliikuntahallia voi kutsua hyvinkin esteettömäksi. Toivotaan, että vammaiset ja eri tavoin toimintarajoitteiset löytävät hallin ja myös heistä tulee aktiivisia käyttäjiä ja tapahtumien katsojia.

Esteettömyyskierroksella mukana olivat:

- Jyry Loukiainen, puheenjohtaja, Etelä-Saimaan Invalidit ry
- Salli Tiainen, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry
- Mikko Ojanen, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry
- Maire Antinniemi, Vanhusneuvoston edustaja, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry
- Jaana Kauppinen, Lappeenrannan Reumayhdistys, vammaisneuvoston puheenjohtaja
- Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, esteettömyystyöryhmän sihteeri, Lappeenrannan kaupunki