

Lappeenrannan vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän esteettömyyskierros Lappeenrannan peruskorjatussa pääkirjastossa torstaina 20.11.2025

SISÄÄNTULO PUISTON PUOLELLA

Tulimme sisään puiston puoleisista ovista, linnunlaulun saattelemana 😊.

Eli ovien äänimajakat toimivat. Niiden toimintatapa on käyty yhdessä Etelä-Saimaan Kuulo ry:n edustajan kanssa aikaisemmin tänä vuonna. Ulko-ovessa sisään tullessa ja ulos mennessä on ovenavauspainike. Ulko-oveen tulee merkki induktiosilmukasta.

INFOTISKI



Pääovien välittömässä läheisyydessä on infotiski, jossa tulevat istumaan kirjaston virastomestarit.


Palvelupisteellä oli hyvin huomioitu myös lyhytkasvuiset ja lapset matalammalla palvelutiskillä. 👍. Tälle palvelutiskille tulee induktio-palvelusilmukka ja sen olemassaoloa osoittava tarra tiskin lasi-ikkunaan. 👍

Vieressä on standardimittojen mukainen korkeampi palvelutiski.

PÄÄPORTAIKKO

Pääkirjaston puiset kaiteet ovat "suojellut". Pääportaikkoon on asennettu käsijohde 70 cm korkeuteen helpottamaan liikkumista portaissa. 👍


Pääportaikon porrasaskelmista puuttuivat ns. tummat huomionauhat portaan reunasta to 20.11.2025. Ne oli lisätty, kun tarkistettiin induktiosilmukka tarrojen asettelua 2.12.2025. 👍





Pääportaiden kuten muidenkin portaiden edessä on näkövammaisia varten merkitty kolme pistettä, jotka kertovat, että edessä on jotain ja on pysähdyttävä. 👍

Pääportaikossa ja lähestulkoon kaikissa portaikoissa oli kuitenkin puute käsijohteen jatkumisen osalta. **Käsijohde loppuu kesken.** 👎



”Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja päättymiskohdan ohi. Käsijohteen jatkuminen vaakasuorana 300 mm ohi porrassyöksyn päättymiskohdan, auttaa näkövammaisen henkilön portaassa kulkemista, helpottaa päättymiskohdan havaitsemista ja vähentää kompastumisen riskiä. Käsijohteen tukea tarvitseva henkilö saa otteen kaiteesta ennen ensimmäistä askelmaa tai luiskan alkamista.”

<https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/tasoero/kasijohde>


Lattiamateriaali ja portaidenaskelmat ovat pinnoitetta, joka ei ollut liukas ja oli helppokulkuinen. 👍



Tultaessa pääportaikon kautta lainausosastolle, **käsijohde loppuu kesken molemmin puolin**, kuten alhaalla 🙅



Tällä puolella käsijohteen tulisi jatkua samalle pituudelle kuin puukaide. Kts. punainen viiva.



Näkövammaiset jälleen hyvin huomioitu, kun pääportaikon yläpäässä, kolme pistettä varoittaa tulevasta portaikosta, alaspäin mennessä 👍

Myös lainausosaston lattia on pinnoitetta, joka ei ole liukas ja on helppokulkuinen. 👍




Kolmanteen kerrokseen johtavilla portailla oli jo laitettu tummat huomionauhat portaan etureunaan helpottamaan portaiden huomiointia. 👍

ALAKERRAN WC-TILAT



Näkövammaiset oli jälleen otettu hyvin huomioon lattiaopasteissa. Lattiaan oli merkitty paikat, jossa pitää pysähtyä wc-tilojen oven eteen. 👍


Inva-WC merkki puuttui Inva-WC:n ovesta, on tulossa.




Oven vieressä, sisälle wc-tilaan mentäessä, oli oven avauspainike.



Ovenavauspainike oli myös Inva-WC:n sisäpuolella, helpottamaan poistumista wc-tiloista. 👍





Inva-WC:n ovenkahva on hyvä, esteetön. Ulottuu tarpeeksi matalalle ja on hyvä ottaa kiinni. 👍



Itse WC tila oli oikein tilava ja WC pönttö oli oikea oppisestisesti asennettu niin, että tarvittaessa avustaja pääsee sivulle auttamaan. 👍

Bidee-suihku oli WC pöntön vieressä ja toimi kun suihkun otti käteen, ilman että olisi tarvinnut laittaa vesihanaa valumaan etukäteen. 👍
Allas oli sopivalla korkeudella.



Roskakori hankala pyörätuolissa istuvalle, miten saa kannen auki? **Tämä pitäisi vaihtaa ”heiluvakantiseen” roskakoriin.** 🙅

WINKKI

Asiakaspalvelukeskus Winkki muuttaa kirjaston ala-aulaan. Heille on varattu hyvä ja avara tila. Ja myös täällä palvelutiskillä on huomioitu hyvin kaksi eri korkeutta.



Tälle tiskille tulee myös palveluinduktiosilmukka ja tarra osoittamaan sen olemassaolon.



Winkkiin mennään automaattisesti avautuvien ja sulkeutuvien ovien kautta. Ovenavauspainike oli molemmin puolin ovea. 👍

Winkin sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä oli ns. **puhelinkoppi**, joka on esteellinen. 🙅

Täällä voi asiakas mennä soittamaan omia puheluita tai Winkin asiakaspalvelija asiakkaan kanssa, jos on yksityisyyttä vaativa asia.



Pitäisi varmaan jossain vaiheessa miettiä jotain vastaavaa esteetöntä tilaa, joka olisi vapaasti käytettävissä vastaavanlaiseen tarkoitukseen henkilölle, joka ei pääse tähän jo nyt olemassa olevaan tilaan 🤔.

LEHTILUKUSALI

Itse lehtilukusali oli vielä vain avointa tilaa, jossa oli vielä rakennusaikaista tavaraa, siksi ei kuvaa. Tila näytti avaralta. Lehtilukusalissa on asennettu yleinen induktio-silmukka-alue. Sitä osoittamaan tulee tarra.



Lehtisalin ja yläkerran lastenosaston vieressä on tila, jossa asiakas voi lämmittää mikrossa omia eväitään. **Mikro on sijoitettu korkealle seinälle.**




Kirjastoimenjohtaja lupasi, että näihin tiloihin tullaan laittamaan mikrot myös pöytätasolle, paremmin saavutettaviksi. 👍



Avoimen lehtisalin vieressä on rauhallinen lehtisali, ovella suljettava, oven vieressä ovenavauspainike 👍

Rauhallisen lehtisalin kalusteissa oli hyvin huomioitu erilaiset tarpeet esteettömyyden suhteen, muutama korkeampi tuoli. 👍

Rauhallisessa lehtisalissa ei ole induktiosilmukkaa, mikä on ihan ok, kun kyse on nimenomaan rauhallisesta tilasta.



HISSI



Hissi on edelleen samassa hissikuilussa kuin aikaisemmin ja sen vuoksi **hissiin ei ole saatu lisää leveyttä**. 🙅. Saattaa olla liian kapea sähköiselle pyörätuolille tai sähkömopolle.

Mutta hissien pituutta syvyys suunnassa on saatu lisättyä, joten avustaja mahtunee myös hissiin pyörätuolilla kulkijan lisäksi. 👍

Hississä oli ääni, joka kertoi milloin ovet aukenevat ja menevät kiinni. Ääni kertoi myös mihin kerrokseen tullaan. 👍

(kuva otettu 2.12.2025)

Hissin painikkeiden viereen oli lisätty pistekirjoituksella kerroksen numero 👍 , tosin 20.11.2025 pistekirjoitus osoitti, että ylin kerros oli kolmas kerros, vaikka se numeropainikkeiden mukaan oli toinen kerros.

Hissin kerrospainikkeet on korjattu (kuva 2.12.2025). Nyt pistekirjoitus ja numeropainikkeet vastaavat toisiaan ja todellisuutta.

Kahdesta alimmaisesta painikkeesta ja **etenkin hälytyspainikkeesta puuttui edelleen pistekirjoitus.** 🗑️

Hissin painikkeissa ei palanut valo kuin vasta sitten kun oli valittu haluttu kerros. 🗑️ **Olisi hyvä, että kaikki olisi valaistu** ja sitten siellä tulisi erikoisväri siihen kerros painikkeeseen, joka on valittu. Olisi parempi hahmottaa painikkeet koko ajan valaituina.

MUSIIKKISALIN PYLVÄS




Musiikkiosastolle mentäessä on matkan varrella yksi **valkoinen / vaalea pylväs, jossa on vielä monia kulmia.** 🗑️

Olisi hyvä saada kaikkiin noihin kulmiin tumma listaus (ei tarvitse olla kattoon saakka). Auttaa hahmottamaan esteen ja pitää kulmat myös siistinä ja ehjinä.

Ja jos vastaavia pylväitä on muuallakin kirjastossa, tulisi niihin tehdä sama toimenpide.

POHJAKERROS / JUURET



Pohjakerrokseen pääsee kahdella tapaa, joko hissillä tai portaita pitkin.

Hissiltä tultaessa pääsee digitallenne- ja muihin tiloihin luiskaa pitkin. 👍



Portaat pohjakerrokseen tulevat sisääntuloaulasta ja niissä on ”vaaranpaikka”

Pohjakerrokseen meno portaita pitkin sisääntulo / ensimmäisestä kerroksesta.

Porraskäytävä alkaa heti, ilman tasannetta, käytävän reunasta. 🙅

Vaarana on, että näkövammaisen tai

kuka tahansa tasapainonsa menettävä, liian lähellä porraskäytävää kävelevä, kaatuu portaisiin. Tähän on tulossa metalliset pylväät osoittamaan / suojaamaan porraskäytävän alkua, joka erottaa porrasalueen käytävästä.



Pohjakerroksessa oli kirjaston suurin kokoustila.

Tilaan olisi hyvä saada seinille jotain pehmentävää ja eri väristä.



Tuolit herättivät hiukan keskustelua niiden jalkojen takia, jotka liikkuivat vähän turhankin ”sukkelasti” paljaalla lattialla. Tilaan voisi sijoittaa muutaman vastaavanlaisen tuolin ilman ”rulla” jalkoja.





Tässä on hyvät esimerkit kaiteen / käsijohteen esteettömästä 👍

toteutuksesta. Kaide jatkuu portaiden yli antaen tukea viimeiselle askelmalle.

Nämä portaavat tulevat ensimmäisestä kerroksesta pohjakerrokseen.

Musta kaide / Käsijohde on portaissa, jotka vievät pohjakerroksesta parkkihalliin.



HISSI PARKKITALOON KIRJASTON POHJAKERROKSESTA



Hyvä, että huomioitu hissi tähän paikkaan, esteetön kulku parkkihallista suoraan kirjastoon.

👍 Ei tarvitse kulkea ulkokautta.


Muutama huomio, jotka tulisi tarkistaa / tehdä toimenpiteitä.

Lasiovessa ei ole kahvaa, vaikka se joudutaan itse avaamaan, ei avaudu automaattisesti. Ovi "läsähtää" aika voimalla kiinni,

kun siinä ei automaattista oven kiinni menoa pehmeästi. Saattaa lasiovi siinä ajan mittaan hajota.




Hissin seinämässä pelti repsottaa, pitäisi korjata.



Luiska hissistä tasanteelle oli yllättävän jyrkkä ja helposti lähti viemään pyörää liian nopeasti kohti ulko-ovea, törmäysvaara.

Tähän voisi laittaa eteis/kuramaton eteen pehmentämään hissistä poistumista. 🤔. (Tulossa)



Hyvin huomioitu tässä seuraavat asiat

Musta kaide valkoista seinää vasten, erottuva kontrasti, kaide jatkuu loppuun asti.

Portaiden etuosassa erottuva reunanauha.

Ovenavauspainike.



LAINAUSTISKI

Lainaustiski oli vielä hiukan keskeneräinen, joten siitä ei kuvaa. Lainaustiskille tulee palveluinduktiosilmukka ja tarra osoittamaan sen olemassaolon. Myös lainaustiskille tulee eri tasoisia palvelutiskejä huomiomaan eripituisten tarpeet.

VALTAKADUN PUOLEINEN SISÄÄNKÄYNTI

20.11.2025 tulimme sisään puiston puolelta, joten emme käyneet Valtakadun puoleisella sisäänkäynnillä. 2.12.2025 esteettömyystyöryhmän sihteeri kirjasi seuraavat huomiot.



Valtakadulta pääsee portaita pitkin sisälle. Hyvin oli huomioitu käsijohteen pituus askelmien loppumisen jälkeen sekä välikaide lyhytkasvuisille ja lapsille. 👍

Pyörätuolia, rollaattoria ja lastenvaunuja varten rakennettu luiska oli tarpeeksi loiva ja leveä sekä varustettu käsijohteella, jossa oli myös matalampi käsijohde. 👍

LE – PYSÄKÖINTIPAIKAT

Puiston puoleisella sisäänkäynnillä ei ole enää LE-paikkoja. Valtakadun puolella on LE-paikka. **Kyltissä ei mainita kuinka monta paikkaa on, näyttäisi että kaksi paikkaa mahtuu.**

LE-paikkojen sijoittelun voisi tarkistaa?

Nyt heti kirjaston oven edessä on kaksi paikkaa lyhyeen 30 min pysäköintiin varattu ja nämä LE-paikat ovat kauempana ovesta.

😬, tosin kulku ovelle on esteetön.

”LE-paikat eli liikkumisesteisen pysäköintipaikat sijoitetaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä, ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön. Nämä paikat ovat tavallista leveämpiä (3600) mm leveä ja (5000) mm pitkä”.



KIRJASTON VÄRIMAILMA



Todettiin, että kirjaston värimailma on miellyttävä. On vaaleaa ja on kontrastivärejä ja kaikki sopusoinnussa.

Ihasteltiin lasiseinien maalauksia, jonka aiheena oli luonto ja puusto. 👍



SISÄÄNKÄYNTIEN KALUSTUS

Ohjeistus on, ettei nastakengissä saisi tulla sisälle, jotta lattiapinnoite ei menisi rikki? Monilla on myös irroitettavat nastat kengissä talviaikaan. Molempien sisääntulo ovien välittömään läheisyyteen tulisi sijoittaa tuoleja / penkkejä, jotta niihin voi istua irroittamaan nastat.

Kysymys; **Pitääkö ottaa nastakengät kokonaan pois jalasta, kun tulee sisälle kirjastoon?** Ohjeistus tälle asialle selkeästi näkyviin, myös kirjaston nettisivuille? 🤔

POHDINTAA ULKO-OVIEN OVENAUSAUSPAINIKKEISTA

Ulko-ovien vierellä oli hyvin sijoitettu ovenavauspainikkeita. Nyt emme pystyneet testaamaan niiden avoinna olevaa aikaa. Sen pitäisi olla tarpeeksi pitkä, jotta sisälle pääsee pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunujen yms. kanssa, ilman että ovi alkaa sulkeutua liian aikaisin. Käytäntö näyttää ja aikaa voidaan tarvittaessa pidentää tai lyhentää.

INDUKTIOSILMUKAT KIRJASTOSSA

Kirjastossa on hyvin huomioitu kuulolaitteen käyttäjät 👍

Yleisiä induktioalueita kirjastossa on:

- Lehtilukusali / kahvila tila, 1.kerros
- Näyttelytila, käytävän osa, 1. kerros
- Monitoimitila Heikki, 1.kerros
- Neuvotteluhuone, kellarikerros
- Lasten satuhuone

Palveluinduktiosilmukat tulevat:

- Info-tiski 1. kerros / sisääntuloaula
- Winkki palvelutiski (matalampi) 1. kerros
- Lainaustiski, 1 kohta, 2. kerros

Esteettömyyskierroksella mukana olivat:

- Jyry Loukiainen, puheenjohtaja, Etelä-Saimaan Invalidit ry
- Salli Tiainen, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry
- Mervi Hendunen, Lappeenrannan kehitysvammaisten tuki ry
- Mikko Ojanen, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry
- Sanna Muttonen, kaupunginvaltuutettu, Vammaisneuvoston jäsen
- Maire Antinniemi, Vanhusneuvoston edustaja, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry
- Sanni Simonen, tuotantopäällikkö, Elinvoima- ja kaupunkikehitys -Infra
- Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, esteettömyystyöryhmän sihteeri
- Mika Sairanen, hankehitysarkkitehti
- Marja Huuhtanen, kirjastotoimenjohtaja

Yhteenveto

Lappeenrannan kaupungin pääkirjaston peruskorjaus remontti vaikuttaa oikein onnistuneelta esteettömyyden näkökulmasta katsoen. 👍 👍 👍

Hienosti oli otettu huomioon esteettömyys ja saavutettavuus eri vammaryhmille.

Pientä fiksausta löytyi lähinnä kaiteista ja parkkihalliin menevästä hissistä.

Kaiken kaikkiaan oikein miellyttävä ja viihtyisä asukkaiden olohuone!